















106 年市售「絲巾」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
1	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	中國大陸	未標示	S-GIRL 花蓮縣玉里鎮中山路2段 36號 03-8880308	290	<p>△中文標示</p> <p>1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。</p> <p>2. 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。</p> <p>3. 「纖維成分」標示「80% VISCOSE、20% COTTON」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。</p> <p>檢測結果： * 聚酯纖維100%</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p>
2	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	韓國	未標示	蝴蝶服飾店 花蓮縣玉里鎮中正路138號	450	<p>△中文標示</p> <p>1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。</p> <p>2. 生產國別標示「KOREA」，未以中文標示。</p> <p>3. 洗標為「」、「」、「</p> ，與規定之「  」、「  」、「  不符，且缺少水洗標(如： )。 <p>4. 「纖維成分」標示「MODAL 70%、WOOL 30%」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。</p> <p>檢測結果： * 莫代爾91.4% * 羊毛8.6%</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p>

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
3	未標示 (絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	小如意商號 花蓮縣光復鄉大安村和平街 15號	195	△中文標示 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或 尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果： 聚酯纖維100%)	總評：○ ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「*」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址)	價格 (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質 檢測結果
4	未標示 (真絲圍巾)	未標示	未標示	無	未標示	娜魯灣工作室 花蓮縣光復鄉糖廠街18號 03-8703399	280	△中文標示 1. 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺 寸或尺碼、生產國別。 2. 洗標為「  」、「  」、「  」，與規定 之「  」、「  」、「  」不符。 3. 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或 慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。	總評：○ ○游離甲醛
5	未標示 (絲巾)	Mint point	型號： FYW703 -1052 SL	中國大 陸	未標示	宇軒家飾藝品 花蓮縣花蓮市國治里博愛街 172號1樓 03-8343467	600	△中文標示 1. 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 2. 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 3. 洗標缺少乾燥圖案，如：「  」。 4. 纖維成分標示為ポリエステル 100%，未以中 文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。	總評：○ ○游離甲醛

