

本局瑕疵瓦斯鋼瓶開關聯合稽查查核統計表

更新日期：107年7月24日

縣市	分裝/驗瓶場	下游瓦斯行	應回收數量	已回收數量	百分比
苗栗	北誼	共43家	18,600	3,049	16.39%
彰化	六堅興業	共161家	5,500	5,627	102.31%
	員林豐榮	共50家	19,526	10,193	52.20%
	大場興	共7家	8,090	1,252	15.48%
南投	平生	共8家	21,450	11,453	53.39%
雲林	昌億	共40家	11,833	3,276	27.69%
嘉義	嘉義液化石油	共4家	10,300	8,100	78.64%
	龍宏	共4家	2,838	1,760	62.02%
高雄	乾惠	共23家	4,550	365	8.02%
	旭光	共42家	7,800	2,130	27.31%
宜蘭	金龍	共39家	6,500	3,459	53.22%
總計		共421家	116,987	50,664	43.31%

資料來源：本局第六組及相關分局赴分裝/驗瓶場、瓦斯行等執行聯合稽查結果

備註：回收商品型號V2S-PA，製造日期2017-09、2017-10、2017-11。